



## Sicherheitsbericht - Iststand

**Objekt:** Kulturhaus Althofen

**Stand:** 06.10.2016


**Maßstab:** 1:200

**Blatt:** 1

**Verfasser:** **SICHERHEITSTECHNIK KAISER**  
INGENIEURBÜRO  
 Elektrotechnik, Maschinenbau  
 Brandschutz- und Sicherheitsplanung  
 Sicherheitstechnisches Center  
 Brandschutzmanagement  
 Übersberg 25 - 9334 Guttering - Tel.: 04262 / 50 0 50  
 E-Mail: kaiser@sicherheitstechnik.kaiser.at

**Details:** Variante I  
**Geschoss:** Erdgeschoss

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Σ 0</b>   | Kellergeschoss      |
| <b>Σ 464</b> | Erdgeschoss         |
| <b>Σ 67</b>  | 1. Obergeschoss     |
| <b>Σ 531</b> | über alle Geschosse |



**Legende:**

|  |  |
|--|--|
|  | allgemeiner Fluchtweg                        |
|  | Notausgang                                   |
|  | Stiegenhaus                                  |
|  | Aufzug                                       |
|  | Installationsschacht                         |
|  | Elektroverteiler                             |
|  | Feuerlöscher                                 |
|  | Sammelplatz                                  |
|  | Maximalanzahl Personen Benützung - Fluchtweg |
|  | Maximalanzahl Personen im diesem Bereich     |